簡易取扱説明書

Rev 2.0 2012年8月



Based ON

LP02 manual **取扱説明書** ver. 0914 SR03 manual **取扱説明書** ver.1101

Edited & Copyright by: Hukseflux Thermal Sensors



クリマテック株式会社

〒171-0014 東京都豊島区池袋 2-54-1 東拓ビル 4F

Tel 03 - 3988 - 6616

Fax 03 - 3988 - 6613

E-mail support@weather.co.jp
URL http://www.weather.co.jp/

本説明書は簡易版です。詳細版は以下よりダウンロードを御願いします。

http://www.weather.co.jp/support/

*本内容は予告なしに変更する場合がございますのでご了承ください。

1. 仕様

LP02/SR03 全天日射計は、180 度の視野から平面に入射される日射量(日射フラックスともいいます)を W/m²で測定します(全天日射量といいます)。 LP02/SR03 は熱電堆センサーを使用しており、電源不要な受動型センサーであり、日射フラックスに比例した微少な電圧を発生させます。 適正な測定システムと組み合わせることにより、使用することができます。

表 1 LP02/SR03 の仕様

ISO / WMO 仕様	LP02	SR03	
ISO 9060 / WMO 等級	セカンドクラス		
応答時間 95 % レスポンス	18 sec	1 sec	
非安定性	< 1% /年		
非直線性	< ± 2%	< ± 3%	
ビーム放射に対する方向特性	± 25 W/m ² 以内	±10W/m²以内	
スペクトル特性	± 5%	± 10%	
温度特性(50 範囲以内)	6% 以内	± 2% 以内	
傾き応答	± 2% 以内	± 5% 以内	
測定仕様	LP02	SR03	
感度	$10 \sim 40 \text{ mV}(\text{kW/m}^2)$	$7 \sim 15 \text{ mV/(kW/m}^2)$	
出力電圧範囲	0 ~ +50 mV	0 ~ +30 mV	
動作温度	-40 ~ +80		
センサー抵抗	40 ~ 60	100 ~ 200	
電源供給	不要 (受動型センサー)		
標準ケーブル 長さ/直径	10m / 5 mm		
測定範囲	0 ~ 2000 W/m ²		
測定波長範囲	305 ~ 2800 nm (50%透過点)		
計測方法	1 差動電圧測定チャンネル または		
	1 シングルエンド電圧測定チャンネル		
変換式 変換式	$\Phi = U / E (W/m^2)$		
	U:出力電圧(mV) E:係数(W/m²/mV)		
一日当たりの合計した精度	± 10%		
重量	500 g(ケーブル含む)		
校正			
校正トレーサビリティ	WRR(世界放射機関)、ISO9847 に従った手順		
推奨する校正間隔	2年に1回		
オプション			
感度調整	注文時に可能		
ケーブル延長	ご要望に応じて、より長いケーブルを供給でき		
	ます。 追加ケーブル長 (5m 単位)を指定してく		
	ださい。		
アルベドメータ用金具	AMF01		
SR03: Pt100 ClassA			

E-maill: support@weather.co.jp URL: http://www.weather.co.jp/ CLIMATEC, Inc. CHF-LP02/SR03

付属品 固定用ねじ

斜面、または逆さまの位置にも設置できます。すべての場合において、センサー面 に平行な表面に入射するフラックスを測定します。


2. 電気配線

LP02/SR03 動作させるためには、測定システム(通常データロガーと呼ばれます)に接続します。LP02/SR03 は、電源を必要としない受動型センサーです。

ケーブルは一般的に、静電容量性の雑音を拾うことによって、信号ひずみの源として作用します。 したがって、データロガーまたはアンプとセンサー間は、できる限り短くすることが推奨されます。

ケーブル	ケーブル色	測定システム	測定レンジ
センサー出力 +	白	電圧入力 +	
センサー出力 -	緑	電圧入力- or グラウンド	50m∨
シールド	黒(収縮チューブ)	アナロググラウンド	

表 2 LP02/SR03 ケーブル配線




3. 設置方法

- 1.ケーブルはセンサーから北(北半球)に向かって配線します。
- 2. ケーブルの長さは通常 30m以内にしてください。
- 3. 全天日射量の測定をするためには、センサーを水平に設置してください。
- 4. その地点を代表の日射量の値を測定するためには、周囲のビルや木の高さの 10 倍以上離してください。
- 5. 積雪や結露がある場所では、FAN 付きをお勧めします。

E-maill: support@weather.co.jp URL: http://www.weather.co.jp/

4. 寸法






図 4.1 LP02/SR03 寸法(mm)

図 4.2 LP02/SR03 平面図(mm)

5.保守

- 1. ガラスドームが汚れると誤差の原因となります。
- 2. 1週間に1度、ガラスドームの表面を蒸留水で洗浄し、乾いたガーゼなどで拭き取って下さい。

尚、強固な汚れの場合は、ガラスクリーナー等をご利用ください。

- 3. センサーは、常に水平に保ってください。
- 4.2年に1回の校正をお勧めします。

6.保証

本製品の保証期間は出荷より1年間です。

E-maill: support@weather.co.jp URL: http://www.weather.co.jp/